



Las- en snij-informatie

Oorzaken van lasfouten bij het MIG/MAG-lassen en maatregelen ter vermijding (nr. 96)





Hoek Loos Metaal & Industrie | Havenstraat 1 | Postbus 78 | 3100 AB Schiedam
Tel. 010 246 14 70 | Fax 010 246 15 06 | www.hoekloos.nl | E-mail metaal@hoekloos.nl

Hoek Loos N.V. | Tunnelweg 7 | 2845 Niel | België
Tel. 00 32 3 880 85 00 | Fax 00 32 3 844 31 43 | E-mail hl@hoekloos.be